

SIEVERT®

MAPP

3,600 °F / 1,982 °C

Use solamente con sopletes diseñados para gas MAPP (propano y metilacetileno-propadieno).
Lea y cumpla las advertencias de seguridad importantes en la etiqueta lateral.



PELIGRO
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN
CONTENIDOS BAJO PRESIÓN
RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO



UN 1077 PROPILENO
PESO NETO 14.1 OZ / 400 G
DOT-39 NRC 260/325 M0855

Para obtener una traducción en español de esta etiqueta:
Visite: www.sievertusa.com Llame al: 800.545.7698

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de exposición o preocupación, busque ayuda o atención médica. Si se inhala, traslade a la persona a un espacio con aire fresco. En caso de respirar con dificultad, administre oxígeno. Las altas concentraciones de vapores pueden causar asfixia.

RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN



PELIGRO: Gas extremadamente inflamable.

ADVERTENCIA: Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta. Contiene gas suficiente para causar un incendio, una explosión y quemaduras graves. Para reducir la probabilidad de fuga, incendio o explosión:

ANTES DEL USO

1. Verifique los sellos del cilindro y del soplete. No lo use si faltan sellos o si están dañados. Deseche el cilindro si tiene partículas de suciedad u óxido en el área de la válvula.
2. Apague el soplete.
3. Sostenga el cilindro en posición vertical mientras coloca el soplete.
4. Fije el cilindro al aire libre y lejos de pilotos, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Estas pueden encender una fuga de gas.
5. Ajuste a mano únicamente. Nunca use herramientas para ajustar.
6. El ajuste excesivo puede dañar los sellos.
7. Verifique si hay fugas. Coloque agua jabonosa en la conexión. Observe si se forman burbujas.
8. Escuche si se produce el siseo de una fuga de gas. Note si se siente un frío extremo.
9. Huela si hay olor a huevo podrido. No lo use si tiene fugas.
10. Lea y cumpla las instrucciones del soplete.

DURANTE EL USO

1. Use en posición vertical para evitar llamaradas o fognazos. Nunca deje caer ni arroje el cilindro.
2. Si el soplete chisporrotea o lanza llamaradas, colóquelo en posición vertical y apáguelo. Ventile el área para despejar el gas sin quemar. Préndalo lentamente. Después de escuchar un siseo leve, vuelva a encenderlo.
3. Nunca lo use cerca de pilotos, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Estas pueden encender una fuga de gas.

DESPUÉS DEL USO

1. Apague el soplete. Deje enfriar.
2. Retire el soplete cuando no esté en uso.
3. Retírelo al aire libre y lejos de pilotos, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Estas pueden encender una fuga de gas.

INCENDIO POR FUGA DE GAS

No trate de extinguir a menos que se pueda detener la fuga de gas de manera segura. Elimine todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo. Deje que el cilindro se queme.

RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

La combustión del gas MAPP SIEVERT® genera monóxido de carbono (CO). El CO es invisible, no tiene olor y puede matarlo. La combustión de gas MAPP SIEVERT® en una carpa, casa rodante, furgoneta u otra área cerrada puede ser peligrosa.

1. Use solamente en áreas bien ventiladas. Si experimenta dolores de cabeza, somnolencia o náuseas, apague la unidad y tome aire fresco de inmediato.
2. Nunca lo use en lugares donde duermen las personas.
3. Cumpla las instrucciones del dispositivo para un uso correcto.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

1. Manténgase fuera del alcance de los niños.
2. Manténgase alejado del calor, chispas o llamas. No fume. Protéjalo de la luz solar. Almacene en un lugar bien ventilado. Nunca almacene a temperaturas que superen los 120 °F (49 °C).
3. Nunca almacene en espacios habitados.
4. Nunca rellene este cilindro. El rellenado puede ocasionar una explosión. La ley federal prohíbe el transporte si se hace el rellenado. Pueden aplicarse sanciones, por ejemplo, hasta \$500,000 de multa y 5 años de prisión [49 U.S.C. 5124].
5. No lo coloque en equipajes ni lo lleve en trenes o aviones.
6. Para desecharlo, comuníquese con el recolector de residuos o centro de reciclado. No lo arroje al fuego o al incinerador. No perforo.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a monóxido de carbono, que a consideración del Estado de California causa defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

SIEVERT® es una marca comercial registrada de SIEVERT AB, SOCIEDAD ANÓNIMA SUECIA. Fabricado en China.

C.A.S. N.º 115-07-1
UN 1077

Suministrado por:
Rothenberger USA, Inc.
7130 Clinton Road
Loves Park, IL 61111, USA
Teléfono: 800.545.7698
Sitio web: rothenberger.com

Número de artículo: 221197



No retire ni dañe esta etiqueta.